





NEWSLETTER

AGR Reparatursätze



WILLKOMMEN...

Heute möchten wir Ihnen unsere neuen AGR Reparatursätze PTA510-3013 und PTA510-3014 für die VW-Gruppe vorstellen. Diese werden direkt mit Zusatzwasserpumpe geliefert und ersetzen somit unsere Artikel PTA510-3000 und PTA510-3001, die wir zukünftig nicht mehr im Sortiment führen.



PTA510-3014 Reparatursatz mit Zusatzwasserpumpe

DIE ZUSATZWASSERPUMPE

Bezugnehmend auf unseren technischen Hinweis zu unserem AGR-Modul PTA510-0260, bieten wir nun direkt den kompletten Reparatursatz für den 1,6l und den 2,0l Dieselmotor an. So können Sie Fehlermeldungen auf Antrieb vermeiden und sparen sich Zeit und Ärger.

siehe nächste Seite



AGR-MODUL PTA510-0260

TECHNISCHER HINWEIS

ACHTUNG!


Die Funktion der Zusatzwasserpumpe [OE-Nr: 5N0 965 561] für den Kühlmittelumlauf kann durch einen Übergangswiderstand im elektrischen Leitungsstrang eingeschränkt sein, ohne dass ein Eintrag im Fehlerspeicher hinterlegt ist. Fallweise kann der AGR-Fehlercode P0403 angezeigt werden, obwohl das AGR-Modul funktionsfähig ist. Dieser Fehlercode kann auf eine defekte Zusatzwasserpumpe hinweisen.

Ein Defekt dieser kann eine Überhitzung und damit eine innere oder äußere Undichtigkeit am AGR-Kühler des AGR-Moduls zur Folge haben.

Notwendige Überprüfungen vor der Montage eines neuen AGR-Moduls:

1. Mithilfe der „Geführten Fehlersuche bzw. Stellglieddiagnose“ die Zusatzwasserpumpe für Kühlmittelumlauf ansteuern und prüfen.
2. Den elektrischen, dreipoligen Steckeranschluss der Zusatzwasserpumpe auf Beschädigungen und korrekten Sitz der Pins prüfen. Falls notwendig den Steckeranschluss gemäß Fahrzeughersteller instand setzen.
3. AGR-Kühler des AGR-Moduls auf Undichtigkeit prüfen. Bei Undichtigkeit, AGR-Modul erneuern.

Bei Auftreten des Fehlercodes P0403 muss eine Überprüfung der Zusatzwasserpumpe [OE-Nr: 5N0 965 561] bzw. die Stellglieddiagnose nachgewiesen werden.



Partstec Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH – Ein Unternehmen der Partstec Group
www.partstecgroup.com

PRODUKTINFORMATIONEN

Diesen technischen Hinweis, sowie viele weitere hilfreiche Hinweise und Informationen, erhalten Sie im Katalog bei unseren Produkten, oder auch auf unserer Website unter Service im Download-Bereich

www.partstec-group.com/services/downloads/

IHR ANSPRECHPARTNER

Bei weiteren Fragen zu diesen oder allen anderen unserer Produkten können Sie sich gerne jederzeit an unser Vertriebs- oder Produkt-Team wenden.

Wir freuen uns auf SIE!



+49 9193 5033 170

info@partstecgroup.com

Gewerbering 11, 91315 Höchstadt a.d. Aisch